



Bulletin d'étiage (source : DDT79)

Bulletin d'Alerte Hydrologique Thouet Thouaret Argenton

Valeurs mesurées le : 28/06/2020

Bassin	Zone d'Alerte		Indicateur de référence	Type*	Unité	Seuils			Mesures Débit ou Niveau	Tendance sur les 7 derniers jours	Arrêté en cours	Date d'effet
						Alerte	Alerte renforcée	Coupure				
Thouet	TTA1	Argenton	Massais (Moulin Bernard)	D	m ³ /s	0,344	0,224	0,144	0,261	↓	alerte	2 juillet 2020
	TTA2a	Thouet amont	St Loup Lamairé	D	m ³ /s	0,252	0,168	0,108	0,458	↓	pas de restriction	
	TTA2c	Thouet aval	Montreuil Bellay	D	m ³ /s	1,260	0,840	0,540	3,020	↓	pas de restriction	
	TTA3	Thouaret	Luzay	D	m ³ /s	0,126	0,084	0,054	0,092	↓	alerte	2 juillet 2020
*Type : P : Piézo-métrie - D : Débit - N : Niveau						Point Nodal du SDAGE			Seuil de crise (DCR)	Débit	Tendance	Arrêté en cours
Station de Montreuil Bellay						D	m ³ /s	0,200	3,020	↓		


Inf'eau : point vigilance

Alerte (Niveau 1) : les sous-bassins de l'Argenton et du Thouaret sont de nouveau passés sous le seuil d'alerte. Comme le prévoit le protocole de gestion de l'OUGC Thouet :

➔ Mise en place de mesures d'autogestion avec arrêt des prélèvements d'irrigation de 12h à 18h à partir du 02/07/2020, 8h00.

Prévisions Météo (source : infoclimat.fr)

Météo France annonce des températures en dessous des valeurs saisonnières pour les jours à venir et un temps sec au moins jusqu'à vendredi prochain.



Info OUGC Thouet

Le calendrier des relevés d'index pour la campagne 2020 est visible sur votre espace sur le site de l'OUGC (<https://www.ougcthouet.fr>), rubrique « Relevés des Points de Prélèvement ». Les dates écrites en rouge indiquent celles dont le relevé est obligatoire.